

### Modulare Packtische – Höhenverstellung



#### Funktion

Die hier abgebildeten Varianten der Höhenverstellung können in alle Arbeitsplätze eingebaut werden, außer den Komplettarbeitsplätzen.

#### Manuelle Höhenverstellung

Die manuelle Höhenverstellung erfolgt durch das Lösen der beiden Schrauben am jeweiligen Tischfuß. Anschließend kann das innere Rohr in 50 mm Schritten teleskopiert werden. Das benötigte Werkzeug zum Lösen/Festziehen der Schrauben wird mitgeliefert.

#### Höhenverstellung mittels Kurbelmechanismus

Arbeitshöhe höhenverstellbar per Kurbel von ca. 720 bis 1.000 mm, wird montiert ausgeliefert, Verstellung 5 mm pro Kurbeldrehung.

#### Motorische Höhenverstellung

Arbeitshöhe motorisch höhenverstellbar von ca. 720 bis 1.000 mm, wird montiert ausgeliefert, Verstellung 10 mm pro Sekunde.

